

Belegung Motorstecker BMW 850Ci E31 Bj. 1992 6-Gang Schalter

Stecker Beifahrerseite X20			
			DME I (weiss gekennzeichnet)
1			
2			
3			
4			
5			
6	bl		Lichtmaschine
7	blws		Ölniveau
8	wssw		Verbrauch zum Cockpit
9	brvi		Ferntermometer
10	brgn		Öldruck ?
11	gnws	1,5	Zündplus für Diagnosestecker
12	gn	2,5	Zündplus für DME
13	swvi		DWA WFS
14	sw		Drehzahl zum Cockpit
15	blge		Ölniveau
16	wsgn		Diagnosestecker
17	gr		Fehlerlampe
18	gnvi	1,5	Kraftstoffpumpe 1
19	swws		Speedsignal
20	swbr		EML
21	gegr		Diagnose RXD
22	wsvi		Diagnose TXD IHKA EWS
23	swge	1,5	Anlasser zum Diagnosestecker
24			
25	brge		Ferntermometer

Belegung Motorstecker BMW 850Ci E31 Bj. 1992 6-Gang Schalter

			Stecker Fahrerseite X21
			DME II (blau gekeinnzeichnet)
1			
2			
3			
4			
5			
6	blbr		PWG Pin 1
7	blws		PWG Pin 8
8	rtsw		PWG Pin 7
9	blvi		PWG Pin 4
10	blgn		PWG Pin 6
11	blge		PWG Pin 2
12	swbl		Zusatzlüfter
13	swws		IHKA
14			
15	blrt		Bremslichtschalter EML
16	blbr		Kupplungspedal
17	gnge	2,5	Kraftstoffpumpe 2
18	swge		IHKA
19	blvi-ge		Lima 2 Ungenutzt
20	blgr		PWG Pin 5
21	gews		Tempomat über verschiedene Widerstände
22	grge		EML Leuchte Cockpit
23	grbl		EML Leuchte Cockpit
24	swbr		Tempomat über verschiedene Widerstände
25	ws		TI Signal 2

Belegung Motorstecker BMW 850Ci E31 Bj. 1992 6-Gang Schalter

Stecker Nähe STG X69			
			(keine Kennzeichnung)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	gegn		EML Sport Schalter
8	sw		EML Richtung ASC
9	ge		EML Richtung ASC
10	ws		
11	brws		
12	rtbl	1,5	Ausgang Strom für ABS
13	blge		EGS -ASC
14	wssw		
15	swbr		EML Info
16	brgn		Kraftstoffpumpe 1 Masse leer
17	grge		EML ungenutzt
18	wsbr		ASC Pin 39
19			
20	gnrt		Rückfahrcheinwerfer
21	blge	1.0	
22			
23	wsge		Diagnose RXD
24	wsvi		Diagnose TXD ASC ABS
25	sw		DiagnoseBuchse

4 poliger Stecker X25			
1	swge	1,5	Anlasser
2	swgn	1,5	Entlastungsrelais