


Adapterkabelbaum für elektrische Anschaltung E38 M60 Motoren



Sonstige Hinweise:

- 484er Steuergeräte sind mit EWS 2 ausgestattet und vor Montage freizuschalten
- Sensor für Fernthermometer im Wasserrohr hinterm Motor durch E30 Sensor ersetzen
- Verbrauchsanzeige hier unberücksichtigt, da im E30 Cockpit ohne Funktion